

# Vehicle Diagnostic Report

Der Bericht wird erstellt von 元征 LAUNCH X431 Produkt

## Fahrzeuginformationen

Modelljahr: 1999  
Fahrzeugmarke: BENZ  
Fahrzeugmodell: 202.078 - C 180 Wagon  
VIN: WDB2020781F828962  
Kilometerstand: 305073 km  
Fahrzeug-Softwareversion: V48.90  
Version der Diagnoseanwendung: V5.4.5  
Diagnosepfad: Automatisch suchen

## Inspection Organization

Werkstatt:  
Adresse:  
Zip Code:  
Telefon:  
Email:  
SN:  
Prüfzeit: 2018-05-16 14:27:07  
Prüfer:  
Customer Name:



## Inspection Result

Heissfilm-Motorsteuergeraet (HFM SFI)  
ME2 SFI-Motorelektronik 2 4 Probleme bestehen

- 1.P1163 oelsensor: Motoroelstand unglaubwuerdig (B10)
- 2.P0130-15 Lambdasonde vor Katalysator (R22)
- 3.P0325 Klopfsensor
- 4.P0715 ETC Fehlerspeicher lesen

Traktionskontrollsysteme ABS,ASR,ETS und ESP 4 Probleme bestehen

- 1.C1100 Rpm sensor FL L6/1
- 2.C1101 Rpm sensor FR L6/2
- 3.C1102 Rpm sensor RL L6/3
- 4.C1010 Spannungsversorgung Klemme 87 - Unterspannung

Obere Schalttafel (OCP) 2 Probleme bestehen

- 1.B1010 Die Versorgungsspannung des Steuergeraets ist zu gering (Unterspannung).
- 2.B1643 Die Kommunikation mit dem Bauteil B38 (Regensensor) ist gestoert oder es liegt ein Leitungsfehler vor.

ELKODE Elektronischer Zuendschalter EIS 3 Probleme bestehen

- 1.B1156-005 Steuergeraet Kurzschluss an Masse,Unstimmigkeit
- 2.B1010 Spannungsversorgung Unterspannung
- 3.B1011 Spannungsversorgung Ueberspannung

PSE (Pneumatisches Sytem) 3 Probleme bestehen

- 1.B1710 Alarm ausgelöst Ueber: Heckdeckel S17/8
- 2.B1710 Alarm ausgelöst Ueber: Heckdeckel S17/8
- 3.B1712 Alarm ausgelöst Ueber: Tür VL S17/3

SAM (Signaleingang und Stellglieder) 3 Probleme bestehen

- 1.B1010 Spannungsversorgung Unterspannung
- 2.B1217-000 RegenSensorB38 keine Kommunikation
- 3.B1217-002 RegenSensorB38 keine Scheibenadaption

Untere Schalttafel (LCP) 1 Probleme bestehen

- 1.B1010 Die Versorgungsspannung des Steuergeräts ist zu gering (Unterspannung).

Instrumentblock mit Wartungsabstandanzeige (ICM) 6 Probleme bestehen

- 1.B1040 CAN-Kommunikationsfehler mit Motorsteuermodul
- 2.B1041 CAN-Kommunikationsfehler mit Traktionssystem-Steuermodul
- 3.B1042 CAN-Kommunikationsfehler mit Bremshilfe-Steuermodul
- 4.B1043 CAN-Fehler Bus inaktiv
- 5.B1470-001 Kraftstoffanzeiger B4 Unterbrechung
- 6.B1755 Serielle Schnittstelle K2 vom automatischem AC/Tempmatic-Steuermodul zum Kombi-Instrument

DCM1 (Türsteuermodul Fahrerseite vorne) 2 Probleme bestehen

- 1.B1010 Spannungsversorgung Unterspannung N69/1
- 2.B1011 Spannungsversorgung Ueberspannung N69/1

DCM2 (Türsteuermodul Beifahrerseite vorne) 2 Probleme bestehen

- 1.B1010 Spannungsversorgung Unterspannung N69/2
- 2.B1011 Spannungsversorgung Ueberspannung N69/2

Automatische Temperaturregelung (TAC)  
AAC Klimaanlage 1 Probleme bestehen

- 1.B1416 A31m1 (Heizwasserumwälzpumpe)

Folgende Systeme sind in Ordnung:

- 1.ETC (Elektronische Getriebesteuerung)
- 2.Airbag